# SKU 81061



# PUNTA MONTADA HEAVY DUTY PM-451 A-11



Dimensiones (in):  $\frac{3}{4} \times 2 \times \frac{1}{4}$ 

Dimensiones (mm):  $20 \times 50 \times 6.4$ 

Grano: 60

Abrasivo: Óxido de Aluminio rosa

**Tipo:** A vástago de 1/4.







www.fandeliindustrial.com





**D1** (diámetro) =  $\frac{3}{4}$ " / 19.05 mm

**D2** (vástago) = 1/4" / 6.35 mm

**L1** (largo total) = 2" / 50 mm

### CARACTERÍSTICAS

- Hecha con Óxido de Aluminio rosa.
- Remoción rápida y agresiva de material.

# **INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN**

- Utilice amoladora recta "Mototool".
- Antes de montar asegúrese de que la herramienta este desconectada.
- Monte la punta, procurando tener al menos ½ de la longitud total del vástago sujetados por la mordaza, o una distancia no mayor a ½ desde la mordaza hasta la punta, compruebe en vacío que no existen problemas de montaje.
- Mantener siempre el ángulo de ataque a necesario para que la operación se realice con las caras con filo de la lima según su geometría.
- No ejerza presión excesiva esto puede desgastar de forma excesiva la punta.
- Siempre utilice equipo de seguridad (guantes de carnaza, tapones auditivos, mascarilla, lentes de seguridad, zapatos de seguridad).

### APLICACIÓN

 Diseñado para desbaste de material o soldaduras de sustratos de acero al carbón o inoxidable.

### USO

- Desbaste de placas, soleras o perfiles.
- Desbaste de soldaduras y uniones.
- Eliminación de sobrantes de fundición o rebabas.

## **ALMACENAMIENTO**

 Almacene en un lugar fresco y seco evitando golpes y caídas.

# **UNIDAD DE EMPAQUE**

■ Interno: 10 pzas\*.

■ Externo: 100 pzas\*.

\*Unidades de empaque para distribución, la unidad de venta a usuario es controlada por el distribuidor y/o locatario del punto de venta.

### UTILICE EQUIPO DE SEGURIDAD









